Hinweise vor der Installation

1. Ausrichtung des Trackers



Installieren Sie den Tracker mit dem Anschlussstecker in Fahrtrichtung.

Nicht senkrecht zur Fahrtrichtung installieren.

Installieren Sie den Tracker mit dem Anschlussstecker in Fahrtrichtung. Nicht senkrecht zur Fahrtrichtung installieren.

2. Nicht auf den Kopf gestellt installieren



3. Platzierung des TRACK 1203 unter Metallflächen vermeiden



4. Horizontal montieren





Der TRACK 1203 muss so platziert werden, dass er so horizontal wie möglich ist. Wenn der TRACK 1203 um mehr als 30 Grad geneigt ist, gilt dies als fehlerhafte Montage.

Montage des Geräts

1. Stecker anschließen





2. An Plus- und Minuspol der Fahrzeugbatterie anschließen

Verbinden Sie die Kabel mit der Fahrzeugbatterie:

- Rotes Kabel = Pluspol (positive Klemme)
- Schwarzes Kabel = Minuspol (negative Klemme)



3. An einer Oberfläche befestigen, mit der bedruckten Seite nach oben

Installieren Sie den Tracker mit der OBEREN Seite nach oben. Sie können doppelseitiges Klebeband oder Kabelbinder verwenden, um das Gerät zu sichern.



Mit doppelseitigem Klebeband oder Kabelbindern installieren



Mit der OBEREN Seite nach oben installieren

Sicherheitshinweis – Gerät wurde starkem mechanischem Aufprall ausgesetzt

Risiko eines verzögerten Batterieversagens und einer chemischen Gefährdung

Wenn ein Gerät getroffen, zerquetscht oder von einem schweren Gegenstand getroffen wurde (z. B. Gabelstapler, Container, Palette oder herabfallende Last), können die internen Komponenten und die Batterie beschädigt sein, auch wenn äußerlich kein Schaden sichtbar ist. Solche Schäden können zu verzögerter Überhitzung, Leckage oder Ausfall führen.

Wenn ein Gerät einem starken mechanischen Aufprall ausgesetzt wurde, müssen die folgenden verbindlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden:

#	Maßnahme	Details
1	Gerät nicht berühren	Das Gerät nach dem Aufprall nicht bewegen, anheben, öffnen, schütteln oder untersuchen. Interne Schäden können verzögerte Reaktionen verursachen.
2	Mindestsicherheitsabstand einhalten	Einen Abstand von mindestens 5 Metern zum Gerät einhalten. Alle Personen während dieses Zeitraums fernhalten.
3	Mindestens 10 Minuten warten	Das Gerät muss nach dem Aufprall mindestens 10 Minuten lang unberührt und ungestört bleiben. Diese Wartezeit ermöglicht es, potenzielle verzögerte thermische oder chemische Reaktionen erkennbar werden zu lassen.
4	Aus sicherer Entfernung beobachten	Auf Warnsignale achten: Rauch, Dampf oder ungewöhnlicher Geruch; Wärmeentwicklung; Flüssigkeitsaustritt; Zischen, Knacken oder Knallgeräusche.
5	Nach der Wartezeit	Wenn ein abnormaler Zustand beobachtet wird, den Bereich sofort absperren und das zuständige Sicherheits- oder Aufsichtspersonal benachrichtigen. Das Gerät muss unter Quarantäne gestellt und gemäß den Batterie-Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften behandelt werden. Das Gerät darf nicht weiter verwendet werden.

Ein Gerät kann unbeschädigt aussehen und dennoch unsicher sein. Normaler Betrieb nach einem Aufprall bedeutet NICHT, dass das Gerät sicher ist. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu schweren Verletzungen, Brand oder chemischer Belastung führen.