Advies vóór de installatie

1. Oriëntatie van de tracker

 Installeer met de aansluitstekker in de rijrichting.	Niet loodrecht op de rijrichting installeren.

Installeer met de aansluitstekker in de rijrichting. Niet loodrecht op de rijrichting installeren.

2. Niet ondersteboven installeren



3. Vermijd plaatsing van TRACK 1203 onder metalen oppervlakken



4. Horizontaal monteren





De TRACK 1203 moet zo horizontaal mogelijk worden geplaatst. Als de TRACK 1203 meer dan 30 graden is gekanteld, wordt dit beschouwd als onjuiste montage.

Montage van het apparaat

1. Steek de stekker in





2. Aansluiten op de plus- en minuspool van de voertuigbatterij

Verbind de draden met de voertuigbatterij:

- Rood = pluspol (positieve aansluiting)
- Zwart = minuspol (negatieve aansluiting)



3. Bevestig op een oppervlak met de bedrukte zijde naar boven

Installeer de tracker met de BOVENKANT naar boven gericht. U kunt dubbelzijdig plakband of kabelbinders gebruiken om het apparaat te bevestigen.



Installeer met dubbelzijdig plakband of kabelbinders



Installeer met de BOVENKANT naar boven

Veiligheidsadvies – apparaat blootgesteld aan sterke mechanische impact

> Risico op vertraagd batterijfalen en chemisch gevaar
>
> Als een apparaat is geraakt, verpletterd of getroffen door een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een vorkheftruck, container, pallet of vallende lading), kunnen de interne componenten en batterij beschadigd zijn, zelfs als er geen externe schade zichtbaar is. Dergelijke schade kan leiden tot vertraagde oververhitting, lekkage of storing.

Als een apparaat is blootgesteld aan een sterke mechanische impact, moeten de volgende verplichte veiligheidsmaatregelen worden genomen:

#	Actie	Details
1	Raak het apparaat niet aan	Verplaats, til, open, schud of inspecteer het apparaat niet onmiddellijk na de impact. Interne schade kan vertraagde reacties veroorzaken.
2	Houd een minimale veiligheidsafstand aan	Houd een afstand van minimaal 5 meter tot het apparaat aan. Houd al het personeel op afstand gedurende deze periode.
3	Wacht minstens 10 minuten	Het apparaat moet na de impact minimaal 10 minuten onaangeroerd en ongestoord blijven. Deze wachttijd maakt het mogelijk dat eventuele vertraagde thermische of chemische reacties zichtbaar worden.
4	Observeer vanop veilige afstand	Let op waarschuwingssignalen: rook, damp of ongewone geur; warmteontwikkeling; vloeistoflekkage; sissende, krakende of knallende geluiden.
5	Na de wachtperiode	Als een abnormale toestand wordt waargenomen, isoleer het gebied onmiddellijk en informeer het verantwoordelijke veiligheids- of toezichtspersoneel. Het apparaat moet in quarantaine worden geplaatst en worden behandeld volgens de batterijveiligheids- en afvoerprocedures. Het apparaat mag niet worden gebruikt.

Een apparaat kan onbeschadigd lijken en toch onveilig zijn. Normaal functioneren na een impact betekent NIET dat het apparaat veilig is. Het niet opvolgen van dit veiligheidsadvies kan leiden tot ernstig letsel, brand of chemische blootstelling.