Opleggers zijn er in allerlei vormen en maten.

Zorg ervoor dat de tracker niet volledig omgeven is door metalen onderdelen, want dit blokkeert het signaal.



Bescherm de tracker indien mogelijk met de vorm van het koelaggregaat.



Plaats de tracker zo hoog mogelijk op het asset.



Zorg ervoor dat de tracker vrij zicht heeft op de lucht.

| Aanbevolen | Niet aanbevolen |
|---|---|
| Tracker zo hoog mogelijk installeren | Niet op bewegende onderdelen of in de buurt van de wielen |
| Verticale installatie indien mogelijk | |
| Aan de voorzijde van de oplegger | Onder het chassis (slecht signaal) |
| Vrij zicht op de lucht | Aan de buitenkant waar de tracker geraakt kan worden door andere uitrusting |

## Open opleggers



## Flatbed opleggers



## Zeildoek opleggers



Installeer de tracker aan de binnenkant van de zeildoek oplegger.

## Veiligheidsadvies – apparaat blootgesteld aan sterke mechanische impact

> Risico op vertraagd batterijfalen en chemisch gevaar
>
> Als een apparaat is geraakt, verpletterd of getroffen door een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een vorkheftruck, container, pallet of vallende lading), kunnen de interne componenten en batterij beschadigd zijn, zelfs als er geen externe schade zichtbaar is. Dergelijke schade kan leiden tot vertraagde oververhitting, lekkage of storing.

Als een apparaat is blootgesteld aan een sterke mechanische impact, moeten de volgende verplichte veiligheidsmaatregelen worden genomen:

| # | Actie | Details |
|---|---|---|
| 1 | Raak het apparaat niet aan | Verplaats, til, open, schud of inspecteer het apparaat niet onmiddellijk na de impact. Interne schade kan vertraagde reacties veroorzaken. |
| 2 | Houd een minimale veiligheidsafstand aan | Houd een afstand van minimaal 5 meter tot het apparaat aan. Houd al het personeel op afstand gedurende deze periode. |
| 3 | Wacht minstens 10 minuten | Het apparaat moet na de impact minimaal 10 minuten onaangeroerd en ongestoord blijven. Deze wachttijd maakt het mogelijk dat eventuele vertraagde thermische of chemische reacties zichtbaar worden. |
| 4 | Observeer vanop veilige afstand | Let op waarschuwingssignalen: rook, damp of ongewone geur; warmteontwikkeling; vloeistoflekkage; sissende, krakende of knallende geluiden. |
| 5 | Na de wachtperiode | Als een abnormale toestand wordt waargenomen, isoleer het gebied onmiddellijk en informeer het verantwoordelijke veiligheids- of toezichtspersoneel. Het apparaat moet in quarantaine worden geplaatst en worden behandeld volgens de batterijveiligheids- en afvoerprocedures. Het apparaat mag niet worden gebruikt. |

Een apparaat kan onbeschadigd lijken en toch onveilig zijn. Normaal functioneren na een impact betekent NIET dat het apparaat veilig is. Het niet opvolgen van dit veiligheidsadvies kan leiden tot ernstig letsel, brand of chemische blootstelling.