

## Montage des Trackers auf einem ULD

Installieren Sie den Tracker auf der Innenseite des ULD. Verwenden Sie Nieten und Unterlegscheiben, um den Tracker am ULD zu befestigen. Empfohlene Nietenmaße D2: 12–14 mm ist ein guter Kopfdurchmesser für den 1101 IF (gewölbter oder flacher Kopf) D1: 5–6 mm ist ein guter Durchmesser für den 1101 IF



Schritt 1

Installieren Sie auf der Innenseite des ULD. Der Bereich, in dem installiert werden soll, ist auf dem Bild mit einem grünen Kreis gekennzeichnet.



Schritt 2

Installieren Sie den Tracker in diesem Bereich des ULD.



Schritt 3

Markieren Sie die Montagelöcher auf dem Canvas mit einem Stift oder Bleistift.



Schritt 4

Bohren Sie beide Montagelöcher durch das Canvas.



Schritt 5

Nieten Sie den Tracker mit Unterlegscheiben fest, um eine gute Befestigung zu gewährleisten. Zuerst das obere Montageloch.



Schritt 6

Befestigen Sie die gesamte Montage des Trackers, indem Sie die Unterseite mit einer zweiten Niete und Unterlegscheibe sichern.



Schritt 7

Die Innenseite des ULD mit einem montierten Tracker sieht folgendermaßen aus.

Hinweis: Die Nutzung unserer Tracking-Lösung mit Versand-, Kurier- und Logistikdienstleistern von Drittanbietern kann den geltenden Geschäftsbedingungen dieser Anbieter unterliegen. Nutzer sind dafür verantwortlich, alle relevanten Drittanbieter-Bedingungen zu prüfen und einzuhalten. Sensolus macht keine Zusicherungen bezüglich der Bedingungen oder Dienstleistungen von Drittanbietern und übernimmt keine Haftung dafür, noch für die Nichteinhaltung von Drittanbieter-Bedingungen durch Nutzer.