

Tracker installatie

Glasrekken zijn er in allerlei vormen en maten. Deze handleiding bevat de algemene richtlijnen voor de installatie van trackers op glasrekken. We gebruiken hiervoor een generieke rekvorm.

 <p>Zorg ervoor dat de tracker niet volledig omgeven is door metalen onderdelen, want dit blokkeert het signaal.</p>	 <p>Bescherm de tracker indien mogelijk met de vorm van het koelaggregaat.</p>	 <p>Plaats de tracker zo hoog mogelijk op het asset.</p>	 <p>Zorg ervoor dat de tracker vrij zicht heeft op de lucht.</p>
---	---	---	---

Aanbevolen	Niet aanbevolen
Tracker zo hoog mogelijk installeren	Op bewegende onderdelen (deksels, deuren)
Verticale installatie indien mogelijk	In de buurt van hefopeningen voor de heftruck
Vrij zicht op de lucht	Onder het rek (slecht signaal)
Gebruik de holtes van het asset om de tracker te installeren	Aan de buitenkant waar de tracker geraakt kan worden door andere uitrusting
Installeer tussen de metalen ribben	

